


捷联英文原意为 "Strap-down", 即"捆绑"的意思。




捷联英文原意为 "Strap-down", 即 "捆绑"的意思。

捷联式惯导系统方案的根本特点:

将陀螺仪组件和加速度计组件直接固定连于运载体上, 不再采用电气机械式平台。

平台式惯导系统原理框图





捷联式惯性导航系统特点


- 由于将陀螺仪和加速度计直接固连于运载体,省去复杂的框架系统、电气稳定系统及接触滑环等,所以其可靠性高于平台式惯导系统。
- 由于直接将惯性元件固连在运载体上,所以惯性元件测量范围大, 工作环境恶劣,要求苛刻,要求惯性元件的动态特性要好。

> 捷联姿态矩阵

地理坐标系 $ox_0y_0z_0$ 与载体坐标系 oxyz 之间的关系,可以用三个转动欧拉角来表示:







> 捷联姿态矩阵

$$ox_0 y_0 z_0 \xrightarrow{\mathbf{Goz_0}} ox_1 y_1 z_1$$


$$r_{x_{1}} = r_{x_{0}} \cos H + r_{y_{0}} \sin H$$

$$r_{y_{1}} = -r_{x_{0}} \sin H + r_{y_{0}} \cos H$$

$$r_{z_{1}} = r_{z_{0}}$$




 $The First Turn: \begin{bmatrix} \cos H & \sin H & 0 \\ -\sin H & \cos H & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



> 捷联姿态矩阵

$$T_b^t = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos H - \sin\theta\sin\phi\sin H & -\cos\phi\sin H & \sin\theta\cos H + \cos\theta\sin\phi\sin H \\ \cos\theta\sin H + \sin\theta\sin\phi\cos H & \cos\phi\cos H & \sin\theta\sin H - \cos\theta\sin\phi\cos H \\ -\sin\theta\cos\phi & \sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

- · 纵摇角—— *6*
- ・ 横揺角―― ∅
- · 航向角—— H



> 捷联姿态矩阵


$$T_b^t = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos H - \sin\theta\sin\phi\sin H & -\cos\phi\sin H & \sin\theta\cos H + \cos\theta\sin\phi\sin H \end{bmatrix}$$

$$T_b^t = \begin{bmatrix} \cos\theta\sin H + \sin\theta\sin\phi\cos H & \cos\phi\cos H & \sin\theta\sin H - \cos\theta\sin\phi\cos H \\ -\sin\theta\cos\phi & \sin\phi\cos H & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

作用1:姿态和航向的求解

$$\theta = tg^{-1} \left(-\frac{T_{31}}{T_{33}} \right) \quad \phi = \sin^{-1}(T_{32}) \quad H = tg^{-1} \left(-\frac{T_{12}}{T_{22}} \right)$$

$$x_{0}$$




> 捷联姿态矩阵

$$T_{b}^{t} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos H - \sin\theta\sin\phi\sin H & -\cos\phi\sin H & \sin\theta\cos H + \cos\theta\sin\phi\sin H \\ \cos\theta\sin H + \sin\theta\sin\phi\cos H & \cos\phi\cos H & \sin\theta\sin H - \cos\theta\sin\phi\cos H \\ -\sin\theta\cos\phi & \sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

作用2: 比力矢量投影变换

$$f^T = T_b^t \cdot f^b$$



欧拉角法——捷联姿态矩阵的求取


$$\overline{\omega}_{pb} = \overline{\omega} = \dot{H} + \dot{\phi} + \dot{\theta}$$

$$\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{H} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\theta\cos\phi & \cos\theta & 0 \\ \sin\phi & 0 & 1 \\ \cos\theta\cos\phi & \sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{H} \end{bmatrix}$$

纵摇横摇航向角
$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{H} \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos \phi} \begin{bmatrix} -\sin \theta & 0 & \cos \theta \\ \sin \phi & 0 & \sin \theta \cos \phi \\ \sin \phi \sin \theta & \cos \theta & -\sin \phi \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$
 载体相对地理坐标系角速度


捷联式惯导系统工作原理



计算机

- > 惯导系统中平台的作用:
 - 1、给加速度计提供测量基准
 - 2、平台隔离惯性元件与运载体角运动
 - 3、从框架轴拾取运载体姿态角信息

捷联式惯导系统工作原理



计算机

> 计算机中捷联算法所执行的主要任务是:

姿态更新算法


利用角速度或角增量进行姿态计算。

速度更新算法

建立姿态基准,利用姿态基准把测得的加速度或速度增量转化到导航坐标系中,且在导航坐标系中进行速度更新。

位置更新算法

完成速度到位置的计算。





从算法的角度看,捷联式惯导系统必须根据陀螺输出的角速度或

角增量计算维持一个数学平台。