

MECHANICS

剪切破坏

主讲教师：朱公志

单 位：大连海事大学





剪切破坏



连接件的强度计算

剪切的两种破坏形式：剪切和挤压破坏

1、剪切破坏



剪切面： 铆钉被剪成两部分，
则两部分的公共部分就是剪
切面。

$$\tau = \frac{Q}{A} \leq [\tau]$$

