# 船舶技术设计



6.2.1 型材剖面设计问题的一般方法

# 学习内容:

- 1、型材剖面优化设计的目标函数
- 2、型材剖面优化设计的约束条件

# 学习目标:

了解结构优化设计的基本概念 熟悉型材剖面优化设计的方法与思路

# 型材剖面设计问题的一般方法

剖面设计的主要任务是为了确定剖面的尺寸,使结构的重

力达到最轻。确定T型材的腹板高度h、厚度t,面板宽度

b<sub>1</sub>、厚度t<sub>1</sub>的值,以使型材具有足够的强度和稳定性,同

时应满足工艺、营运等加工、使用方面的要求。



# 1、目标函数

为保证型材的重力最小,可建立函数,即求最优的h、t、b<sub>1</sub>、t<sub>1</sub>,使其面积达到最小:

$$F = ht + b_1t_1 \rightarrow \min$$



(1) 翼板的最大弯曲正应力不超过许用应力:

$$\sigma = \frac{M}{W_1} \le [\sigma] \qquad \qquad \overrightarrow{\mathbb{P}} \qquad \qquad W_1 \ge \frac{M}{[\sigma]}$$

(2) 腹板最大剪切应力不超过许用剪切应力:

$$\tau = \frac{NS}{It} \le [\tau] \qquad \overrightarrow{\exists \chi} \qquad f = ht \ge \frac{N}{0.85[\tau]} = f_0$$

(3) 腹板不丧失局部稳定性:  $\frac{h}{t} \le m$ 



# 2、约束条件

(4) 面板不丧失局部稳定性  $\frac{b}{t_1} \le n_0$ 

$$\frac{b}{t_1} \le n_0$$

(5) 工艺或腐蚀上的要求

$$t \ge t_0$$

(6) 型材的总稳定性



型材剖面设计的根本任务是什么?

# Thank You !