在线开放课程《船舶设计原理》

第四章 船舶主尺度确定

4.1 确定船舶主尺度的基本要求

華中科技大学 船舶与海洋工程学院





4.1 确定船舶主尺度的基本要求

主要内容

第一,船舶主尺度的相关定义;

第二,确定船舶主尺度的重要性;

第三,确定船舶主尺度的六个基本要求;


第四,确定船舶主尺度的四个显著特点。



4.1 确定船舶主尺度的基本要求

主尺度相关定义


船舶主尺度是描述船舶几何特征的最基本的参数,主要包括船长L(一般指垂线间长L_{bp})、型宽B、型深D和设计吃水T。





主尺度相关定义


船舶主尺度是描述船舶几何特征的最基本的参数,主要包括船长L(一般指垂线间长L_{bp})、型宽B、型深D和设计吃水T。






4.1 确定船舶主尺度的基本要求


主尺度相关定义





主尺度相关定义







4.1 确定船舶主尺度的基本要求

主尺度相关定义

船舶主要要素:

主尺度 L、B、D、T等 排水量 \triangle 船型系数 C_b 、 C_p 、 C_p , C_p , C_m , C_w 浮心纵坐标 x_b 载重量(或载箱量、载客量) 主机功率 航速 船员人数

.



4.1 确定船舶主尺度的基本要求

主尺度相关定义

船舶主要要素:

主尺度 L、B、D、T等

排水量

船型系数 $C_b \setminus C_p \setminus C_p \setminus C_m \setminus C_w$

浮心纵坐标 x_b

载重量(或载箱量、载客量)

主机功率

航速

船员人数

• • • • • •





4.1 确定船舶主尺度的基本要求

主尺度相关定义

船舶主要要素:

主尺度 L、B、D、T等

排水量

船型系数 $C_b \setminus C_p \setminus C_p \setminus C_m \setminus C_w$

浮心纵坐标 x_b

载重量(或载箱量、载客量)

主机功率

航速

船员人数

.









先确定船舶主尺度的原因

- (1) 在新船设计初始阶段的总体方案构思中,主尺度选择是首先要考虑的问题。
- (2) 到设计后期发现问题而必须修改主尺度,那么设计工作返工量就会非常大。







4.1 确定船舶主尺度的基本要求

主尺度确定的基本要求


为了得到更加合理的主尺度方案,为后续设计工作奠定良好的基础,设计者需要从船舶设计基本要求出发,统筹兼顾,合理取舍。

通过船舶设计的理论和实践表明,船舶主尺度的确定必须满足如下六个基本要求:

- (1)满足浮力要求。
- (2)满足容量要求。
- (3)满足性能要求。
- (4)满足使用要求。
- (5)满足客观要求。
- (6)满足经济要求。




- (1)满足浮力要求。
- (2)满足容量要求。
- (3)满足性能要求。
- (4)满足使用要求。
- (5)满足客观要求。
- (6)满足经济要求。






- (1)满足浮力要求。
- (2)满足容量要求。
- (3) 满足性能要求。
- (4)满足使用要求。
- (5)满足客观要求。
- (6)满足经济要求。





4.1 确定船舶主尺度的基本要求

- (1)满足浮力要求。
- (2)满足容量要求。
- (3)满足性能要求。
- (4)满足使用要求。
- (5)满足客观要求。
- (6)满足经济要求。








4.1 确定船舶主尺度的基本要求


- (1)满足浮力要求。
- (2)满足容量要求。
- (3)满足性能要求。
- (4)满足使用要求。
- (5)满足客观要求。
- (6)满足经济要求。







- (1)满足浮力要求。
- (2)满足容量要求。
- (3)满足性能要求。
- (4)满足使用要求。
- (5)满足客观要求。
- (6)满足经济要求。










- (1)满足浮力要求。
- (2)满足容量要求。
- (3)满足性能要求。
- (4)满足使用要求。
- (5)满足客观要求。
- (6)满足经济要求。











- (1) 求解问题的综合兼顾。
- (2) 求解方法的灵活掌握。
- (3) 求解结果的多解并存。
- (4) 求解过程的逐步近似。





4.1 确定船舶主尺度的基本要求


- (1) 求解问题的综合兼顾。
- (2) 求解方法的灵活掌握。
- (3) 求解结果的多解并存。
- (4) 求解过程的逐步近似。







- (1) 求解问题的综合兼顾。
- (2)求解方法的灵活掌握。
- (3) 求解结果的多解并存。
- (4) 求解过程的逐步近似。











- (1) 求解问题的综合兼顾。
- (2)求解方法的灵活掌握。
- (3) 求解结果的多解并存。
- (4) 求解过程的逐步近似。







确定过程往往不可能一步到位



阿基米德螺旋